

An aerial photograph showing a large area of brown, eroded earth and debris, likely a landslide, cutting through a lush green forest. In the upper left, a road and some buildings are visible, partially obscured by the landslide. The overall scene depicts the aftermath of a significant geological event.

新潟県中越地震と地すべり

～地すべり学会第48回全国大会開催を記念して～

(社)日本地すべり学会新潟支部

(社)新潟県地質調査業協会

(社)斜面防災対策技術協会新潟県支部


~~~~ 目 次 ~~~~

<新潟県中越地震の概要>

<新潟県中越地震と地すべり>

その1：「災害調査報告会」

第33回地すべりシンポジウム(2005. 5. 20)

その2：現地検討会「濁沢地すべり・油夫川地すべり」

第33回現地検討会(2005. 9. 15～16)

その3：「中山間地の復興に向けて」

第34回地すべりシンポジウム(2006. 5. 19)

その4：現地検討会「滝之上地すべり」

第34回現地検討会(2006. 10. 12～13)

その5：「順調に進む被災地の地すべり対策」

第35回地すべりシンポジウム(2007. 5. 18)

その6：現地検討会「逃入(にぎり)地すべり」

第35回現地検討会(2007. 9. 28)